

切削条件

▶ 注意事項 >>

- 先端径 $\varphi 4\text{mm}$ 以下のサイズを使用する場合は、センターの高さずれを 0.05mm 以内にしてください。
- タレット式NC旋盤の高さずれが 0.15mm 以上の場合、“センター位置決め芯高さ調整スリーブ”をご使用ください。
(65ページをご参照ください)
- 低回転用の専用機や低回転用の旋盤にも使用できますが、送り速度は落とさないようにしてください。


▶ $\varnothing 1\sim\varnothing 4$ (#2~#5) >>

ワーク材質	f	f (mm/rev)					クーラント
		IC08		IC12			
Vc (m/min.)	d1	$\varnothing 1\sim 1.25$	$\varnothing 1.6\sim 3.15$	$\varnothing 2$ (#2)	$\varnothing 2.5$ (#3)	$\varnothing 3.15$ (#4)	
炭素鋼 C<0.3%	60-70-80	(S=17825 min ⁻¹) 0.02-0.03-0.05	(S=13930 min ⁻¹) 0.03-0.05-0.06	(S=11140 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=8912 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	(S=7073 min ⁻¹) 0.08-0.10-0.12	水溶性
炭素鋼 C>0.3%	50-60-70	(S=17825 min ⁻¹) 0.02-0.03-0.05	(S=11940 min ⁻¹) 0.03-0.04-0.05	(S=9549 min ⁻¹) 0.03-0.04-0.05	(S=7639 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	(S=6063 min ⁻¹) 0.08-0.10-0.12	水溶性
低合金鋼 C<0.3%	45-55-65	(S=14005 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.04	(S=10950 min ⁻¹) 0.02-0.03-0.05	(S=8753 min ⁻¹) 0.02-0.03-0.05	(S=7002 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=5557 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	水溶性
高合金鋼 C>0.3%	40-50-60	(S=12732 min ⁻¹) 0.01-0.02	(S=9950 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.04	(S=7957 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.04	(S=6366 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	(S=5052 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	水溶性
ステンレススチール	5-10-20	(S=2546 min ⁻¹) 0.003-0.01	(S=1592 min ⁻¹) 0.005-0.02	(S=1592 min ⁻¹) 0.01-0.02	(S=1270 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.03	(S=1010 min ⁻¹) 0.02-0.03-0.05	水溶性 内部給油 0.5MPa以上
鋳物	50-60-70	(S=15278 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.04	(S=11940 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	(S=9549 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	(S=7639 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=6063 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	ドライ
アルミニウム、非鉄金属	100-150 -200	(S=38197 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.03	(S=29850 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.04	(S=23873 min ⁻¹) 0.01-0.02-0.04	(S=19098 min ⁻¹) 0.02-0.03-0.05	(S=15157 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	水溶性


▶ $\varnothing 5\sim\varnothing 10$ (#6~#10) >>

ワーク材質	f	f (mm/rev)					クーラント
		IC16		IC20		$\varnothing 10$ (#10)	
Vc (m/min.)	d1	$\varnothing 4$ (#5)	$\varnothing 5$ (#6)	$\varnothing 6.3$ (#7)	$\varnothing 8$ (#8)	$\varnothing 10$ (#10)	
炭素鋼 C<0.3%	60-70-80	(S=5570 min ⁻¹) 0.08-0.12-0.14	(S=4456 min ⁻¹) 0.10-0.12-0.16	(S=3536 min ⁻¹) 0.10-0.14-0.16	(S=2785 min ⁻¹) 0.12-0.15-0.18	(S=2228 min ⁻¹) 0.14-0.18-0.20	水溶性
炭素鋼 C>0.3%	50-60-70	(S=4774 min ⁻¹) 0.08-0.12-0.14	(S=3819 min ⁻¹) 0.10-0.12-0.16	(S=3031 min ⁻¹) 0.10-0.14-0.16	(S=2387 min ⁻¹) 0.12-0.15-0.18	(S=1909 min ⁻¹) 0.14-0.18-0.20	水溶性
低合金鋼 C<0.3%	45-55-65	(S=4376 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	(S=3501 min ⁻¹) 0.08-0.10-0.12	(S=2778 min ⁻¹) 0.08-0.12-0.14	(S=2188 min ⁻¹) 0.10-0.14-0.16	(S=1750 min ⁻¹) 0.12-0.16-0.20	水溶性
高合金鋼 C>0.3%	40-50-60	(S=3978 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=3183 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	(S=2526 min ⁻¹) 0.08-0.10-0.12	(S=1989 min ⁻¹) 0.10-0.14-0.16	(S=1591 min ⁻¹) 0.10-0.14-0.16	水溶性
ステンレススチール	10-15-25	(S=1194 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	(S=955 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	(S=758 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=597 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=477 min ⁻¹) 0.05-0.07-0.10	水溶性 内部給油 0.5MPa以上
鋳物	50-60-70	(S=4774 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	(S=3819 min ⁻¹) 0.08-0.10-0.12	(S=3031 min ⁻¹) 0.08-0.12-0.14	(S=2387 min ⁻¹) 0.10-0.14-0.16	(S=1909 min ⁻¹) 0.12-0.16-0.18	ドライ
アルミニウム、非鉄金属	100-150 -200	(S=11936 min ⁻¹) 0.02-0.04-0.06	(S=9549 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=7578 min ⁻¹) 0.04-0.06-0.08	(S=5968 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	(S=4774 min ⁻¹) 0.06-0.08-0.10	水溶性

• インサートの取付




• インサートの取外し



技術情報


► センター穴規格 60° DIN 332 >> Form R, A and B



	DIN332 Form R ISO 2541-1972 JIS B 4304 (R形)				DIN332 Form A ISO 866-1975 JIS B 4304 (A形)			DIN332 Form B ISO 2540 1973 JIS B 4304 (B形)				
d1	d2	t	a	d2	t	a	d2	b	d3	t	a	
1	2.12	1.9	3	2.12	1.9	3	2.12	0.3	3.15	2.2	3.5	
1.25	2.65	2.3	4	2.65	2.3	4	2.65	0.4	4	2.7	4.5	
1.6	3.35	2.9	5	3.35	2.9	5	3.35	0.5	5	3.4	5.5	
2	4.25	3.7	6	4.25	3.7	6	4.25	0.6	6.3	4.3	6.6	
2.5	5.3	4.6	7	5.3	4.6	7	5.3	0.8	8	5.4	8.3	
3.15	6.7	5.8	9	6.7	5.9	9	6.7	0.9	10	6.8	10	
4	8.5	7.4	11	8.5	7.4	11	8.5	1.2	12.5	8.6	12.7	
5	10.6	9.2	14	10.6	9.2	14	10.6	1.6	16	10.8	15.6	
6.3	13.2	11.4	18	13.2	11.5	18	13.2	1.4	18	12.9	20	
8	17	14.7	22	17	14.8	22	17	1.6	22.4	16.4	25	
10	21.2	18.3	28	21.2	18.4	28	21.2	2	28	20.4	31	

► Form R センター穴の利点

60°センター	90°センター	センターとセンター穴の軸がずれている場合
---------	---------	----------------------



► Form B センター穴の利点

輸送中の傷やゆがみ	バリ	粗いワーク表面の影響	全てを解決
-----------	----	------------	-------

