

切削条件

被削材		/ノコート	DICUT		DLC			
			Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]		
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	40	60	50	70		
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²			30	40		
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²			25	40		
M	ステンレス	400 – 700 N/mm ²			45	60		
M	ステンレス	800 N/mm ² 以上			30	50		
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	50	80	60	90		
K	合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上			30	50		
K	フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄				40	60		
S	特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ			20	40		
S	チタン、チタン合金		30	50				
N	銅合金 / 真鍮 / 青銅		80	100		90	110	
N	純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	40	70	50	80	50	80
N	アルミニウム合金	Si 8% 以下	80	130			100	150
N	アルミダイカスト	Si 8% 以上	70	110			90	130
N	グラファイト						60	100
N	樹脂		30	60	50	80	50	80
N	金 / 銀		50	80	70	100	70	100

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f \text{ [mm]}$$

1回転当たり送り量 f [mm]

$\emptyset D_1$ 0.05 - 0.30	$\emptyset D_1$ 0.30 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.45	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.028	0.021 - 0.04	0.03 - 0.05	0.04 - 0.07	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.021	0.018 - 0.03	0.03 - 0.04	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.020	0.015 - 0.03	0.02 - 0.03	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.021	0.018 - 0.03	0.03 - 0.04	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.020	0.015 - 0.03	0.02 - 0.03	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.021	0.018 - 0.03	0.03 - 0.04	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.021	0.015 - 0.03	0.02 - 0.04	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.020	0.015 - 0.03	0.02 - 0.03	0.03 - 0.05	
0.001 - 0.002	0.002 - 0.010	0.015 - 0.02	0.015 - 0.025	0.02 - 0.04	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.021	0.018 - 0.03	0.03 - 0.04	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.028	0.021 - 0.04	0.03 - 0.05	0.04 - 0.07	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.020	0.015 - 0.03	0.02 - 0.03	0.03 - 0.05	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.042	0.27 - 0.05	0.04 - 0.07	0.05 - 0.10	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.042	0.027 - 0.05	0.04 - 0.07	0.05 - 0.10	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.059	0.036 - 0.08	0.05 - 0.10	0.06 - 0.14	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.059	0.036 - 0.08	0.05 - 0.10	0.06 - 0.14	
0.002 - 0.004	0.003 - 0.042	0.027 - 0.05	0.04 - 0.07	0.05 - 0.10	

$D_1 < 1\text{mm} \Rightarrow Vc - 30\%$

切削条件

被削材		/ノコート		DICUT- TiAlN		
		Vc [m/min]		Vc [m/min]		
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	40	60	50	70
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²			40	60
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²			40	60
M	ステンレス	400 – 700 N/mm ²	40	60	50	70
M	ステンレス	800 N/mm ² 以上	20	40	30	50
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	50	80	60	80
K	合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	40	60	50	70
K	フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		30	50	40	60
S	特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ	15	25	20	40
S	チタン、チタン合金		35	55		
N	銅合金 / 真鍮 / 青銅		80	100		
N	純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	40	70	60	90
N	アルミニウム合金	Si 8% 以下	80	100	90	130
N	アルミダイカスト	Si 8% 以上	70	90	80	120
N	樹脂		30	60		
N	金 / 銀		50	80		

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f \text{ [mm]}$$

1回転あたり送り量 f [mm]

$\varnothing D_1$ 0.05 - 0.30	$\varnothing D_1$ 0.30 - 0.60	$\varnothing D_1$ 0.60 - 0.80	$\varnothing D_1$ 0.80 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 1.20	$\varnothing D_1$ 1.20 - 1.40	$\varnothing D_1$ 1.40 - 1.60	$\varnothing D_1$ 1.60 - 1.80	$\varnothing D_1$ 1.80 - 2.00	$\varnothing D_1$ 2.00 - 3.00
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066
0.0005 - 0.006	0.003 - 0.012	0.006 - 0.015	0.008 - 0.019	0.010 - 0.023	0.011 - 0.028	0.011 - 0.029	0.013 - 0.033	0.014 - 0.035	0.016 - 0.053
0.0004 - 0.005	0.003 - 0.010	0.005 - 0.013	0.007 - 0.017	0.008 - 0.020	0.009 - 0.025	0.010 - 0.026	0.011 - 0.029	0.013 - 0.031	0.014 - 0.046
0.0005 - 0.006	0.003 - 0.012	0.006 - 0.015	0.008 - 0.019	0.010 - 0.023	0.011 - 0.028	0.011 - 0.029	0.013 - 0.033	0.014 - 0.035	0.016 - 0.053
0.0004 - 0.005	0.002 - 0.009	0.005 - 0.012	0.006 - 0.016	0.008 - 0.019	0.009 - 0.023	0.009 - 0.024	0.010 - 0.027	0.012 - 0.029	0.013 - 0.043
0.0008 - 0.009	0.005 - 0.018	0.009 - 0.024	0.012 - 0.030	0.015 - 0.036	0.017 - 0.044	0.018 - 0.046	0.020 - 0.052	0.023 - 0.055	0.025 - 0.083
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066
0.0003 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.010	0.005 - 0.012	0.006 - 0.014	0.007 - 0.018	0.007 - 0.018	0.008 - 0.021	0.009 - 0.022	0.010 - 0.033
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066
0.0008 - 0.009	0.005 - 0.018	0.009 - 0.024	0.012 - 0.030	0.015 - 0.036	0.017 - 0.044	0.018 - 0.046	0.020 - 0.052	0.023 - 0.055	0.025 - 0.083
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066
0.0008 - 0.009	0.005 - 0.018	0.009 - 0.024	0.012 - 0.030	0.017 - 0.040	0.018 - 0.050	0.018 - 0.046	0.020 - 0.052	0.023 - 0.055	0.025 - 0.083
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066
0.0008 - 0.009	0.005 - 0.018	0.009 - 0.024	0.012 - 0.030	0.017 - 0.040	0.018 - 0.050	0.018 - 0.046	0.020 - 0.052	0.023 - 0.055	0.025 - 0.083
0.0006 - 0.007	0.004 - 0.014	0.007 - 0.019	0.010 - 0.024	0.012 - 0.029	0.013 - 0.035	0.014 - 0.037	0.016 - 0.041	0.018 - 0.044	0.020 - 0.066

D_1 が 1mm 以下の場合、Vc を30%低減させてください。

DIXI 1147

切削条件

被削材	TiAlN	Vc [m/min]	
P 低合金鋼	600 N/mm ² 以下	70	100
P 低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²	60	90
P 高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²	30	60
M ステンレス	800 N/mm ² 以上	30	50
K ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	90	130
K 合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	80	120
K フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		70	100
S 特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ	15	30
S チタン、チタン合金		50	100
N アルミニウム合金	Si 8%以下	130	160

DIXI 1149

被削材	TiAlN	Vc [m/min]	
P 低合金鋼	600 N/mm ² 以下	70	90
P 低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²	40	60
P 高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²	35	50
M ステンレス	800 N/mm ² 以上	35	50
K ステンレス	250 HB 以下	70	100
K ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以上	40	60
K 合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄		30	50
S 特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ	12	30
S チタン、チタン合金		30	60
N 純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	70	90
N アルミニウム合金	Si 8%以下	130	160

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f \text{ [mm]}$$

1回転当たり送り量 f [mm]

$\varnothing D_1$ 0.50 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 1.50	$\varnothing D_1$ 1.50 - 2.00	$\varnothing D_1$ 2.00 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 10.00
0.03 - 0.11	0.06 - 0.16	0.08 - 0.21	0.11 - 0.26	0.13 - 0.32	0.16 - 0.37	0.19 - 0.42
0.03 - 0.10	0.06 - 0.15	0.08 - 0.20	0.10 - 0.25	0.12 - 0.30	0.15 - 0.35	0.18 - 0.40
0.03 - 0.10	0.06 - 0.15	0.08 - 0.20	0.12 - 0.25	0.12 - 0.30	0.15 - 0.35	0.18 - 0.40
0.008 - 0.02	0.01 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.08	0.04 - 0.10	0.05 - 0.12	0.07 - 0.14
0.03 - 0.12	0.07 - 0.17	0.09 - 0.23	0.12 - 0.29	0.14 - 0.35	0.17 - 0.40	0.21 - 0.46
0.03 - 0.12	0.07 - 0.17	0.09 - 0.23	0.12 - 0.29	0.14 - 0.35	0.17 - 0.40	0.21 - 0.46
0.03 - 0.10	0.06 - 0.15	0.08 - 0.20	0.10 - 0.25	0.12 - 0.30	0.15 - 0.35	0.18 - 0.40
0.008 - 0.02	0.01 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.08	0.04 - 0.10	0.05 - 0.12	0.07 - 0.14
0.008 - 0.02	0.01 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.08	0.04 - 0.10	0.05 - 0.12	0.07 - 0.14
0.03 - 0.10	0.06 - 0.15	0.08 - 0.20	0.10 - 0.25	0.12 - 0.30	0.15 - 0.35	0.18 - 0.40

$\varnothing D_1$ 1.00 - 2.00	$\varnothing D_1$ 2.00 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 4.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 6.00	$\varnothing D_1$ 6.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 8.00 - 9.00	$\varnothing D_1$ 9.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 14.00
0.02 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.06 - 0.11	0.08 - 0.12	0.10 - 0.14	0.11 - 0.16	0.13 - 0.18	0.15 - 0.20	0.15 - 0.30
0.02 - 0.04	0.02 - 0.05	0.04 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.08 - 0.11	0.09 - 0.12	0.10 - 0.14	0.12 - 0.15	0.13 - 0.20
0.01 - 0.03	0.01 - 0.04	0.03 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.07 - 0.11	0.08 - 0.12	0.09 - 0.14	0.12 - 0.15	0.12 - 0.20
0.01 - 0.03	0.01 - 0.04	0.03 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.08 - 0.11	0.09 - 0.12	0.09 - 0.14	0.12 - 0.15	0.12 - 0.20
0.02 - 0.04	0.04 - 0.05	0.04 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.08 - 0.11	0.09 - 0.12	0.10 - 0.14	0.12 - 0.15	0.13 - 0.20
0.02 - 0.04	0.04 - 0.05	0.04 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.08 - 0.11	0.09 - 0.12	0.10 - 0.14	0.12 - 0.15	0.13 - 0.20
0.02 - 0.04	0.03 - 0.04	0.03 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.07 - 0.11	0.08 - 0.12	0.09 - 0.14	0.12 - 0.15	0.12 - 0.20
0.008 - 0.03	0.01 - 0.03	0.03 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.07 - 0.11	0.08 - 0.12	0.09 - 0.14	0.12 - 0.15	0.12 - 0.20
0.008 - 0.03	0.01 - 0.03	0.03 - 0.07	0.05 - 0.08	0.07 - 0.09	0.07 - 0.12	0.08 - 0.12	0.09 - 0.14	0.12 - 0.15	0.12 - 0.20
0.02 - 0.04	0.02 - 0.06	0.05 - 0.08	0.06 - 0.10	0.08 - 0.12	0.10 - 0.14	0.11 - 0.16	0.13 - 0.18	0.13 - 0.20	0.16 - 0.30
0.02 - 0.04	0.02 - 0.06	0.05 - 0.08	0.06 - 0.10	0.08 - 0.12	0.10 - 0.14	0.11 - 0.16	0.13 - 0.18	0.13 - 0.20	0.16 - 0.30

CUTTING CONDITIONS

Materials to be machined

			CARBIDE	
			Vc [m/min]	
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	40	60
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²	35	50
			60	90
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	50	80
K	合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	35	50
K	フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		40	55
S	チタン、チタン合金		30	50
N	銅合金 / 真鍮 / 青銅		60	100
N	アルミダイカスト	Si 8%以下	70	110
N	金 / 銀		50	80

DIXI 1280

			XIDUR	
			Vc [m/min]	
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²	30	30
H	高硬度鋼 / 鋳鉄	1500N/mm ² 以上 (45-65HRC)	15	25
S	特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ	15	30

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f \text{ [mm]}$$

1回転当たり送り量 f [mm]

$\varnothing D_1$ 0.15 - 0.50	$\varnothing D_1$ 0.50 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 1.50	$\varnothing D_1$ 1.50 - 2.00	$\varnothing D_1$ 2.00 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 14.00
0.0012 - 0.009	0.004 - 0.018	0.008 - 0.028	0.011 - 0.037	0.011 - 0.05	0.020 - 0.07	0.03 - 0.10	0.04 - 0.14	0.06 - 0.19
0.001 - 0.007	0.003 - 0.015	0.006 - 0.022	0.010 - 0.029	0.008 - 0.04	0.016 - 0.06	0.03 - 0.08	0.04 - 0.12	0.05 - 0.15
0.0014 - 0.011	0.005 - 0.022	0.010 - 0.033	0.014 - 0.044	0.013 - 0.06	0.023 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.07	0.07 - 0.23
0.0015 - 0.012	0.005 - 0.023	0.010 - 0.035	0.015 - 0.046	0.013 - 0.06	0.024 - 0.09	0.04 - 0.13	0.06 - 0.18	0.08 - 0.24
0.0012 - 0.009	0.004 - 0.018	0.008 - 0.028	0.011 - 0.037	0.011 - 0.05	0.020 - 0.07	0.03 - 0.10	0.04 - 0.14	0.06 - 0.19
0.0012 - 0.009	0.004 - 0.018	0.008 - 0.028	0.011 - 0.037	0.011 - 0.05	0.020 - 0.07	0.03 - 0.10	0.04 - 0.14	0.06 - 0.19
0.0012 - 0.009	0.004 - 0.018	0.008 - 0.028	0.011 - 0.037	0.011 - 0.05	0.020 - 0.07	0.03 - 0.10	0.04 - 0.14	0.06 - 0.19
0.0015 - 0.012	0.005 - 0.023	0.010 - 0.035	0.015 - 0.046	0.013 - 0.06	0.024 - 0.09	0.04 - 0.13	0.06 - 0.18	0.08 - 0.24
0.0017 - 0.013	0.006 - 0.026	0.011 - 0.039	0.017 - 0.052	0.015 - 0.07	0.027 - 0.10	0.04 - 0.14	0.06 - 0.20	0.09 - 0.27
0.0012 - 0.009	0.004 - 0.018	0.008 - 0.028	0.011 - 0.037	0.011 - 0.05	0.020 - 0.07	0.03 - 0.10	0.04 - 0.14	0.06 - 0.19

D_1 が 1mm 以下の場合、 Vc を 30% 低減させてください。

$\varnothing D_1$ 0.25 - 0.50	$\varnothing D_1$ 0.50 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 2.50	$\varnothing D_1$ 2.50 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 4.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 8.00 - 12.00
0.015	0.022	0.03	0.035	0.044	0.055	0.06	0.08
0.01	0.02	0.025	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06
0.015	0.022	0.03	0.035	0.044	0.055	0.06	0.08

$$Ap \text{ (Z軸方向加工深さ)} = 0.25 \times D_1$$

切削条件

MC機 / フライス盤 (ワーク固定)

被削材	硬度	ノコート		TiAlN		CUTINOX	
		Vc [m/min]		Vc [m/min]		Vc [m/min]	
P 低合金鋼	600 N/mm ² 以上	65	80	90	130		
P 低合金鋼	600 - 1500 N/mm ²			70	100		
P 高合金鋼	700 - 1500 N/mm ²			75	105	80	110
M ステンレス	400 - 700 N/mm ²	35	50	70	100		
M ステンレス	800N/mm ² 以上			55	80	60	85
K 工具鋼 / 鋳鉄	1500N/mm ² 以上 (50-65HRC)	80	100	90	110		
K 合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以下	65	80	75	90		
K フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄	250 HB 以上	60	75	70	85		
S 特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ			25	50	30	55
S チタン、チタン合金		50	90				
N 銅合金 / 真鍮 / 青銅		80	200				
N 純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	70	150				
N 金 / 銀		80	200				

旋盤 (ワーク回転)


被削材	硬度	ノコート	fz [mm]	fz [mm]	fz [mm]	fz [mm]
		Vc [m/min]	Pitch 0.20 - 0.25	Pitch 0.30 - 0.35	Pitch 0.40 - 0.50	Pitch 0.70 - 1.00
P 鉄		50 - 100	0.002 - 0.004	0.002 - 0.004	0.003 - 0.006	0.005 - 0.013
M ステンレス		40 - 80	0.002 - 0.003	0.002 - 0.004	0.002 - 0.005	0.004 - 0.01
S チタン、チタン合金		50 - 90	0.002 - 0.003	0.002 - 0.004	0.002 - 0.005	0.004 - 0.01
N 銅合金		60 - 150	0.002 - 0.005	0.002 - 0.006	0.003 - 0.007	0.005 - 0.013

$$n [\text{tr/min}] = \frac{Vc [\text{m/min}] \times 1000}{\pi \times D_1 [\text{mm}]}$$

$$Vf [\text{mm/min}] = n [\text{tr/min}] \times fz [\text{mm}] \times z$$

1刃当たり送り量 $fz [\text{mm}]$

$\varnothing D_1$ 0.20 - 0.60	$\varnothing D_1$ 0.60 - 1.20	$\varnothing D_1$ 1.20 - 2.00	$\varnothing D_1$ 2.00 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 8.00
0.001 - 0.006	0.004 - 0.016	0.010 - 0.026	0.017 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.10
0.001 - 0.006	0.004 - 0.015	0.009 - 0.024	0.015 - 0.04	0.02 - 0.06	0.04 - 0.09
0.001 - 0.005	0.003 - 0.013	0.008 - 0.022	0.014 - 0.03	0.02 - 0.05	0.03 - 0.08
0.001 - 0.005	0.003 - 0.013	0.008 - 0.022	0.014 - 0.03	0.02 - 0.05	0.03 - 0.08
0.001 - 0.004	0.003 - 0.011	0.007 - 0.018	0.011 - 0.03	0.02 - 0.04	0.03 - 0.06
0.002 - 0.011	0.007 - 0.026	0.017 - 0.044	0.028 - 0.07	0.04 - 0.10	0.07 - 0.16
0.002 - 0.008	0.005 - 0.020	0.013 - 0.033	0.021 - 0.05	0.03 - 0.08	0.05 - 0.12
0.002 - 0.008	0.005 - 0.020	0.013 - 0.033	0.021 - 0.05	0.03 - 0.08	0.05 - 0.12
0.001 - 0.003	0.002 - 0.007	0.004 - 0.011	0.007 - 0.02	0.01 - 0.03	0.02 - 0.04
0.001 - 0.007	0.004 - 0.017	0.011 - 0.028	0.018 - 0.04	0.03 - 0.07	0.04 - 0.10
0.002 - 0.011	0.007 - 0.026	0.017 - 0.044	0.028 - 0.07	0.04 - 0.10	0.07 - 0.16
0.001 - 0.007	0.004 - 0.017	0.011 - 0.028	0.018 - 0.04	0.03 - 0.07	0.04 - 0.10
0.002 - 0.008	0.005 - 0.020	0.013 - 0.033	0.021 - 0.05	0.03 - 0.08	0.05 - 0.12



例) M2 x 0.40 チタン加工 DIXI 1730 $\varnothing D_1 = 1.55$

① 工具回転数 $n (\text{min}^{-1}) = \frac{1000 \times Vc}{\pi \times \varnothing D_1}$

$$\frac{1000 \times 90}{(\pi \times 1.55)} \Rightarrow 19'000 \text{ min}^{-1}$$

② 送り $Vf \text{ mm/min} = n \times fz \times z$


$$19'000 \times 0.004 \times 3 = 223 \text{ mm/min}$$

③ ワーク回転速度 $\text{min}^{-1} = \frac{Vf}{\text{threaded } \varnothing \times \pi}$


$$\frac{223}{M2 \times \pi} \Rightarrow 36 \text{ min}^{-1}$$

必要に応じて、度数に換算してください。

$$n^\circ = \text{min}^{-1} \times 360^\circ \Rightarrow 36 \text{ min}^{-1} \times 360^\circ = 12960^\circ$$



切削条件



被削材量

			ノコト		DICUT	TiAlN	DIAMANT	ap [mm]	ae [mm]
			Vc [m/min]						
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	70	100			90 110	<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²				70 90		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²				40 70		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
M	ステンレス	400 – 700 N/mm ²				70 90		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
M	ステンレス	800 N/mm ² 以上				40 70		<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	70	100		90 110		<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
K	合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	40	70		70 90		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
K	フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		70	100		90 110		<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
S	特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ				25 35		<0.05 x ØD1	<0.25 x ØD1
S	チタン、チタン合金		30	45				<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
N	銅合金 / 真鍮 / 青銅		140	160				<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
N	純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	120	140	170 190	170 190		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
N	アルミニウム合金	Si 8% 以下	180	260		230 340		<0.25 x ØD1	<0.5 x ØD1
N	アルミダイカスト	Si 8% 以上	140	160		210 230		<0.25 x ØD1	<0.5 x ØD1
N	グラファイト						200 300	<0.3 x ØD1	<0.6 x ØD1
N	樹脂		240	260		300 340		<0.3 x ØD1	<0.6 x ØD1
N	金 / 銀		140	160		200 220		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

1刃当たり送り量 **fz [mm]**

$\varnothing D_1$ 0.06 - 0.60	$\varnothing D_1$ 0.60 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 1.50	$\varnothing D_1$ 1.50 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 14.00	$\varnothing D_1$ 14.00 - 16.00	$\varnothing D_1$ 16.00 - 20.00
0.0016 - 0.005	0.003 - 0.009	0.005 - 0.01	0.008 - 0.02	0.016 - 0.05	0.026 - 0.06	0.036 - 0.09	0.05 - 0.13	0.07 - 0.15	0.08 - 0.18
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0016 - 0.005	0.003 - 0.009	0.005 - 0.01	0.008 - 0.02	0.016 - 0.05	0.026 - 0.06	0.036 - 0.09	0.05 - 0.13	0.07 - 0.15	0.08 - 0.18
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0016 - 0.005	0.003 - 0.009	0.005 - 0.01	0.008 - 0.02	0.016 - 0.05	0.026 - 0.06	0.036 - 0.09	0.05 - 0.13	0.07 - 0.15	0.08 - 0.18
		0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0020 - 0.008	0.004 - 0.013	0.007 - 0.02	0.010 - 0.03	0.020 - 0.07	0.033 - 0.09	0.046 - 0.13	0.07 - 0.18	0.09 - 0.21	0.10 - 0.26
0.0012 - 0.004	0.002 - 0.007	0.004 - 0.01	0.006 - 0.02	0.012 - 0.03	0.020 - 0.05	0.027 - 0.07	0.04 - 0.09	0.05 - 0.10	0.06 - 0.13
0.0020 - 0.008	0.004 - 0.013	0.007 - 0.02	0.010 - 0.03	0.020 - 0.07	0.033 - 0.09	0.046 - 0.13	0.07 - 0.18	0.09 - 0.21	0.10 - 0.26
0.0020 - 0.008	0.004 - 0.013	0.007 - 0.02	0.010 - 0.03	0.020 - 0.07	0.033 - 0.09	0.046 - 0.13	0.07 - 0.18	0.09 - 0.21	0.10 - 0.26
0.0027 - 0.012	0.005 - 0.020	0.009 - 0.03	0.014 - 0.05	0.027 - 0.10	0.046 - 0.14	0.064 - 0.20	0.09 - 0.27	0.13 - 0.31	0.15 - 0.39
0.0027 - 0.012	0.005 - 0.020	0.009 - 0.03	0.014 - 0.05	0.027 - 0.10	0.046 - 0.14	0.064 - 0.20	0.09 - 0.27	0.13 - 0.31	0.15 - 0.39
0.0020 - 0.008	0.004 - 0.013	0.007 - 0.02	0.010 - 0.03	0.020 - 0.07	0.033 - 0.09	0.046 - 0.13	0.07 - 0.18	0.09 - 0.21	0.10 - 0.26

切削条件



被削材	/コート	DICUT	TiAlN		DIAMANT		ap [mm]	ae [mm]
			Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]		
P 低合金鋼	600 N/mm ² 以下	70 100			90 110		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
P 低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²				70 90		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
		70 100					<0.2 x ØD1	<0.5 x ØD1
P 高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²				40 70		<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
M ステンレス	400 – 700 N/mm ²				70 90		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
M ステンレス	800 N/mm ² 以上				40 70		<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
K ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	70 100			90 110		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
K 合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	40 70			70 90		<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
K フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		70 100			90 110		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
S 特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ				25 35		<0.1 x ØD1	<.0.1 x ØD1
S チタン、チタン合金		30 45					<0.1 x ØD1	<0.4 x ØD1
N 銅合金 / 真鍮 / 青銅		140 160					<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
N 純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	120 140	170 190	170 190			<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1
N アルミニウム合金	Si 8% 以下	180 240			230 340		<0.25 x ØD1	<0.5 x ØD1
N アルミダイカスト	Si 8% 以上	140 160				200 300	<0.25 x ØD1	<0.5 x ØD1
N グラファイト						200 300	<0.3 x ØD1	<0.6 x ØD1
N 樹脂		240 260			300 340		<0.3 x ØD1	<0.6 x ØD1
N 金 / 銀		140 160			200 220		<0.15 x ØD1	<0.5 x ØD1

n と Vf の値は目安とし、L₂に応じて調整をしてください。


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

1刃あたりの送り量 fz [mm]

$\varnothing D_1$ 0.20 - 0.60	$\varnothing D_1$ 0.60 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 1.50	$\varnothing D_1$ 1.50 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.0014 - 0.005	0.003 - 0.008	0.005 - 0.01	0.007 - 0.02	0.014 - 0.04	0.023 - 0.06	0.032 - 0.08	0.05 - 0.11
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0014 - 0.005	0.003 - 0.008	0.005 - 0.01	0.007 - 0.02	0.014 - 0.04	0.023 - 0.06	0.032 - 0.08	0.05 - 0.11
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0014 - 0.005	0.003 - 0.008	0.005 - 0.01	0.007 - 0.02	0.014 - 0.04	0.023 - 0.06	0.032 - 0.08	0.05 - 0.11
		0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0017 - 0.007	0.003 - 0.012	0.006 - 0.02	0.009 - 0.03	0.017 - 0.06	0.029 - 0.08	0.040 - 0.12	0.06 - 0.16
0.0010 - 0.003	0.002 - 0.006	0.003 - 0.01	0.005 - 0.015	0.010 - 0.03	0.017 - 0.04	0.024 - 0.06	0.03 - 0.08
0.0017 - 0.007	0.003 - 0.012	0.006 - 0.02	0.009 - 0.03	0.017 - 0.06	0.029 - 0.08	0.040 - 0.12	0.06 - 0.16
0.0017 - 0.007	0.003 - 0.012	0.006 - 0.02	0.009 - 0.03	0.017 - 0.06	0.029 - 0.08	0.040 - 0.12	0.06 - 0.16
0.0024 - 0.010	0.005 - 0.017	0.008 - 0.03	0.012 - 0.04	0.024 - 0.09	0.040 - 0.12	0.056 - 0.17	0.08 - 0.24
0.0024 - 0.010	0.005 - 0.017	0.008 - 0.03	0.012 - 0.04	0.024 - 0.09	0.040 - 0.12	0.056 - 0.17	0.08 - 0.24
0.0017 - 0.007	0.003 - 0.012	0.006 - 0.02	0.009 - 0.03	0.017 - 0.06	0.029 - 0.08	0.040 - 0.12	0.06 - 0.16

切削条件




DIXI 7070 XIDUR Z = 4-6		工具鋼 / 鑄鉄			30-45 HRC	(Vc 150 - 200 m/min)	
D ₁	Z	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	fz [mm]
3	4	150	15900	3800	0.20	0.80	0.06
4	4	150	11940	4300	0.25	0.85	0.09
5	4	150	9550	4580	0.30	0.90	0.12
6	4	150	7960	4460	0.35	1.00	0.14
8	6	150	5970	5730	0.40	1.10	0.16
10	6	150	4770	5150	0.45	1.30	0.18
12	6	150	3980	4780	0.50	1.50	0.20

DIXI 7070 XIDUR Z = 4-6		工具鋼 / 鑄鉄			45 - 55 HRC	(Vc 130 - 170 m/min)	
D ₁	Z	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	fz [mm]
3	4	130	13700	2750	0.15	0.70	0.05
4	4	130	10350	3310	0.20	0.75	0.08
5	4	130	8280	3310	0.25	0.75	0.10
6	4	130	6900	3040	0.30	0.80	0.11
8	6	130	5170	3720	0.40	0.80	0.12
10	6	130	4140	3230	0.42	1.00	0.13
12	6	130	3450	2900	0.45	1.20	0.14

DIXI 7070 XIDUR Z = 4-6		工具鋼 / 鑄鉄			55 - 65 HRC	(Vc 100 - 130 m/min)	
D ₁	Z	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	fz [mm]
3	4	100	10600	500	0.08	0.20	0.010
4	4	100	7960	640	0.10	0.25	0.020
5	4	100	6370	890	0.12	0.28	0.035
6	4	100	5310	850	0.15	0.30	0.040
8	6	100	3980	1190	0.18	0.32	0.050
10	6	100	3180	1140	0.20	0.35	0.060
12	6	100	2650	1270	0.25	0.40	0.080

切削条件 - 溝切削



被削材			CUTINOX		ap [mm]
			Vc [m/min]		
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	100	170	< 1 x ØD1
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²	90	150	< 1 x ØD1
			120	180	< 1 x ØD1
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²	50	90	< 0.7 x ØD1
M	ステンレス	400 – 700 N/mm ²	60	95	< 1 x ØD1
M	ステンレス	800 N/mm ² 以上	50	90	< 0.7 x ØD1
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	140	180	< 1 x ØD1
K	合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	110	150	< 1 x ØD1
K	フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		100	140	< 1 x ØD1
S	特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ	20	40	< 1 x ØD1
S	チタン、チタン合金		40	70	< 0.3 x ØD1

上記切削条件は、油性切削液での条件です。

高合金鋼 (クロム12% 以上), ステンレス、チタン合金にて水溶性切削液を用いる場合は、切削速度を20%低い値でご使用ください。


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

1刃あたりの送り速度 **fz [mm]**

$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 4.00 - 6.00	$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 8.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00	$\varnothing D_1$ 12.00 - 16.00
0.010 - 0.017	0.013 - 0.035	0.020 - 0.055	0.023 - 0.070	0.029 - 0.080	0.035 - 0.090
0.009 - 0.015	0.012 - 0.030	0.017 - 0.045	0.020 - 0.060	0.025 - 0.070	0.030 - 0.080
0.007 - 0.013	0.010 - 0.025	0.015 - 0.040	0.017 - 0.050	0.021 - 0.060	0.026 - 0.070
0.009 - 0.015	0.012 - 0.030	0.017 - 0.045	0.020 - 0.060	0.025 - 0.070	0.030 - 0.080
0.007 - 0.013	0.010 - 0.025	0.015 - 0.040	0.017 - 0.050	0.021 - 0.060	0.026 - 0.070
0.013 - 0.023	0.017 - 0.045	0.026 - 0.068	0.030 - 0.090	0.038 - 0.105	0.045 - 0.120
0.012 - 0.020	0.016 - 0.040	0.023 - 0.060	0.027 - 0.080	0.034 - 0.095	0.041 - 0.110
0.012 - 0.020	0.016 - 0.040	0.023 - 0.060	0.027 - 0.080	0.034 - 0.095	0.041 - 0.110
0.004 - 0.010	0.005 - 0.013	0.007 - 0.020	0.010 - 0.023	0.013 - 0.026	0.013 - 0.033
0.010 - 0.017	0.013 - 0.035	0.020 - 0.055	0.023 - 0.070	0.029 - 0.080	0.035 - 0.090

切削条件 - 側面切削



被削材	CUTINOX	Vc [m/min]		ap [mm]	ae [mm]
				< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1
P 低合金鋼	600 N/mm ² 以下	160	200	< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1
P 低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²	130	170	< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1
P 高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²	70	100	< 1 x ØD1	< 0.5 x ØD1
M ステンレス	400 – 700 N/mm ²	80	110	< 1 x ØD1	< 0.5 x ØD1
M ステンレス	800 N/mm ² 以上	70	100	< 1 x ØD1	< 0.5 x ØD1
K ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	160	200	< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1
K 合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	130	170	< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1
K フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		110	150	< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1
S 特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ	20	50	< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
S チタン、チタン合金		40	70	< 1 x ØD1	< 0.6 x ØD1

上記切削条件は、油性切削液での条件です。
高合金鋼 (クロム12% 以上), ステンレス、チタン合金にて水溶性切削液を用いる場合は、切削速度を20%低い値でご使用ください。


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

1刃あたりの送り量 **fz [mm]**

$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 4.00 - 6.00	$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 8.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00	$\varnothing D_1$ 12.00 - 16.00
0.019 - 0.045	0.029 - 0.070	0.040 - 0.100	0.052 - 0.115	0.057 - 0.130	0.063 - 0.155
0.017 - 0.040	0.023 - 0.065	0.035 - 0.085	0.046 - 0.105	0.052 - 0.115	0.058 - 0.135
0.014 - 0.035	0.017 - 0.050	0.029 - 0.070	0.040 - 0.085	0.046 - 0.090	0.052 - 0.110
0.017 - 0.040	0.023 - 0.065	0.035 - 0.085	0.046 - 0.105	0.052 - 0.115	0.058 - 0.135
0.014 - 0.035	0.017 - 0.050	0.029 - 0.070	0.040 - 0.085	0.046 - 0.090	0.052 - 0.110
0.029 - 0.065	0.035 - 0.100	0.052 - 0.130	0.069 - 0.155	0.081 - 0.175	0.086 - 0.210
0.024 - 0.055	0.029 - 0.085	0.044 - 0.111	0.059 - 0.132	0.068 - 0.149	0.073 - 0.179
0.024 - 0.055	0.029 - 0.085	0.044 - 0.111	0.059 - 0.132	0.068 - 0.149	0.073 - 0.179
0.007 - 0.017	0.009 - 0.025	0.012 - 0.035	0.017 - 0.040	0.023 - 0.050	0.026 - 0.060
0.019 - 0.045	0.029 - 0.070	0.040 - 0.100	0.052 - 0.115	0.057 - 0.130	0.063 - 0.155

切削条件



DIXI 7532 XIDUR Z = 2		工具鋼 / 鋳鉄			30-45 HRC	(Vc 400 - 500 m/min)	
D	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	Deff. [mm]	fz [mm]
0.2 - 1		90000	1800	0.02	0.05	0.28	0.01
1.5	400	84890	3400	0.04	0.06	0.48	0.02
2	400	63660	3820	0.05	0.09	0.62	0.03
3	400	42440	3400	0.07	0.13	1.08	0.04
4	400	31830	3180	0.09	0.15	1.20	0.05
5	400	25470	3570	0.15	0.25	1.71	0.07
6	400	21220	3400	0.20	0.30	2.15	0.08
8	400	15920	3180	0.25	0.35	2.78	0.10
10	400	12730	3820	0.30	0.50	3.41	0.15


DIXI 7532 XIDUR Z = 2		工具鋼 / 鋳鉄			45 - 55 HRC	(Vc 250 - 350 m/min)	
D	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	Deff. [mm]	fz [mm]
0.2 - 1	250	79580	1110	0.02	0.05	0.28	0.007
1.5	250	53050	2120	0.03	0.07	0.42	0.02
2	250	39790	2390	0.04	0.09	0.56	0.03
3	250	26530	2120	0.05	0.11	0.77	0.04
4	250	19890	1990	0.07	0.15	1.04	0.05
5	250	15920	1910	0.12	0.20	1.53	0.06
6	250	13260	1860	0.15	0.25	1.87	0.07
8	250	9950	1790	0.20	0.30	2.50	0.09
10	250	7960	1750	0.25	0.40	3.12	0.11

DIXI 7532 XIDUR Z = 2		工具鋼 / 鋳鉄			55 - 65 HRC	(Vc 100 - 200 m/min)	
D	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	Deff. [mm]	fz [mm]
0.2 - 1	130	41380	330	0.02	0.04	0.28	0.004
1.5	130	27590	390	0.03	0.05	0.42	0.007
2	130	20690	410	0.04	0.06	0.56	0.010
3	130	13790	410	0.05	0.07	0.77	0.015
4	130	10350	520	0.06	0.10	0.97	0.025
5	130	8280	500	0.08	0.16	1.25	0.030
6	130	6900	550	0.10	0.18	1.54	0.040
8	130	5170	520	0.15	0.20	2.17	0.050
10	130	4140	500	0.18	0.22	2.65	0.060

オイルミストでの加工を推奨します。（水溶性は推奨できません）

条件表の **n** と **Vf** の値は目安とし、加工品質（精度・表面品質）に応じてこれらの値を増減させることができます。主軸回転数が推奨回転数に満たない場合、その到達していない割合分、**Vf** を比例して減少させる必要があります。尚、可能な場合はダウンカットを推奨します。

CUTTING CONDITIONS



DIXI 7542 XIDUR Z = 2		工具鋼 / 鋳鉄		30-45 HRC		(Vc 400 - 500 m/min)	
D	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	Def. [mm]	fz [mm]
1		90000	1800	0.02	0.05	0.28	0.01
1.5	320	67910	2720	0.04	0.06	0.48	0.02
2	320	50930	3060	0.05	0.09	0.62	0.03
3	320	33950	2720	0.07	0.13	1.08	0.04
4	320	25470	2550	0.09	0.15	1.20	0.05
5	320	20370	2850	0.15	0.25	1.71	0.07
6	320	16980	2720	0.20	0.30	2.15	0.08
8	320	12730	2550	0.25	0.35	2.78	0.10
10	320	10190	3060	0.30	0.50	3.41	0.15
12	320	8490	3400	0.40	0.60	4.31	0.20


DIXI 7542 XIDUR Z = 2		工具鋼 / 鋳鉄		45 - 55 HRC		(Vc 250 - 350 m/min)	
D	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	Def. [mm]	fz [mm]
1	200	63660	890	0.02	0.05	0.28	0.007
1.5	200	42440	1700	0.03	0.07	0.42	0.020
2	200	31830	1910	0.04	0.09	0.56	0.030
3	200	21220	1700	0.05	0.11	0.77	0.040
4	200	15920	1590	0.07	0.15	1.04	0.050
5	200	12730	1530	0.12	0.20	1.53	0.060
6	200	10610	1490	0.15	0.25	1.87	0.070
8	200	7960	1430	0.20	0.30	2.50	0.090
10	200	6370	1400	0.25	0.40	3.12	0.110
12	200	5310	1380	0.30	0.50	3.75	0.130

DIXI 7542 XIDUR Z = 2		工具鋼 / 鋳鉄		55 - 65 HRC		(Vc 100 - 200 m/min)	
D	Vc [m/min]	n [min ⁻¹]	Vf [mm/min]	ap [mm]	ae [mm]	Def. [mm]	fz [mm]
1	100	31830	250	0.02	0.04	0.28	0.004
1.5	100	21220	300	0.03	0.05	0.42	0.007
2	100	15920	320	0.04	0.06	0.56	0.010
3	100	10610	320	0.05	0.07	0.77	0.015
4	100	7960	400	0.06	0.10	0.97	0.025
5	100	6370	380	0.08	0.16	1.25	0.030
6	100	5310	420	0.10	0.18	1.54	0.040
8	100	3980	400	0.15	0.20	2.17	0.050
10	100	3180	380	0.18	0.22	2.65	0.060
12	100	2650	420	0.20	0.25	3.07	0.080

オイルミストでの加工を推奨します。（水溶性は推奨できません）

条件表の **n** と **Vf** の値は目安とし、加工品質（精度・表面品質）に応じてこれらの値を増減させることができます。主軸回転数が推奨回転数に満たない場合、その到達していない割合分、**Vf** を比例して減少させる必要があります。尚、可能な場合はダウンカットを推奨します。

切削条件



被削材		ノコート	TiAlN		DICUT		DIAMANT			
			Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]	ap [mm]	ae [mm]		
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	50	80				< 1 x ØD1	< 1 x ØD1	
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²			70	100		< 0.5 x ØD1	< 1 x ØD1	
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²			40	60		< 0.5 x ØD1	< 1 x ØD1	
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	100	170				< 1 x ØD1	< 1 x ØD1	
S	チタン、チタン合金		60	80				< 1 x ØD1	< 1 x ØD1	
N	銅合金 / 真鍮 / 青銅		80	120				< 1.5 x ØD1	< 1 x ØD1	
N	純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)				100	140	< 1 x ØD1	< 1 x ØD1	
N	アルミニウム合金	Si 8% 以下	150	200				< 1.5 x ØD1	< 1 x ØD1	
N	アルミダイカスト	Si 8% 以上	100	200				< 1 x ØD1	< 1 x ØD1	
N	グラファイト						200	300	3 x ØD1	< 0.30 x ØD1
N	樹脂		100	130				< 2 x ØD1	< 1 x ØD1	
N	金 / 銀		90	130	100	140		< 0.5 x ØD1	< 1 x ØD1	

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$


$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

1刃あたりの送り量

fz [mm]

$\varnothing D_1$ 1.00 - 2.00	$\varnothing D_1$ 2.00 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 13.00	$\varnothing D_1$ 13.00 - 16.00	$\varnothing D_1$ 16.00 - 20.00
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.014 - 0.04	0.018 - 0.05	0.021 - 0.05	0.025 - 0.06	0.032 - 0.08	0.04 - 0.09	0.04 - 0.11	0.05 - 0.12
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20
0.012 - 0.02	0.018 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.07 - 0.12	0.06 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20

切削条件



被削材			ノコト		TiAlN		DIAMANT		ap [mm]	ae [mm]
			Vc [m/min]							
P	低合金鋼	600 N/mm ² 以下	70	100	90	110			< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
P	低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²			70	90			< 1 x ØD1	< 0.2 x ØD1
P										
P	高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²			40	55			< 1 x ØD1	< 0.2 x ØD1
M	ステンレス	400 – 700 N/mm ²			70	90			< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
M	ステンレス	800 N/mm ² 以上			40	55			< 1 x ØD1	< 0.2 x ØD1
K	ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	70	100	90	110			< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
K	合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	40	70	70	90			< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
K	フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		70	100	90	110			< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
S	チタン、チタン合金		30	45					< 1 x ØD1	< 0.3 x ØD1
N	銅合金 / 真鍮 / 青銅		140	160					< 1.5 x ØD1	< 0.3 x ØD1
N	純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)	120	140	170	190			< 1 x ØD1	< 0.2 x ØD1
N	アルミニウム合金	Si 8% 以下	180	220	230	270			< 1.5 x ØD1	< 0.3 x ØD1
N	アルミダイカスト	Si 8% 以上	140	160	210	230			< 1.5 x ØD1	< 0.3 x ØD1
N	グラファイト					200	300		< 1.5 x ØD1	< 0.2 x ØD1
N	樹脂		240	260	300	340		< 1.5 x ØD1	< 0.3 x ØD1	0.006 - 0.015
N	金 / 銀		140	160	200	220		< 1.5 x ØD1	< 0.3 x ØD1	0.006 - 0.015

小径の刃物の場合、以下の通りap & aeを減少させてください。

D₁ : 0.1 mm 以下の場合 95%減少

D₁ : 0.2 mm 以下の場合 85%減少

D₁ : 0.3 mm 以下の場合 70%減少

D₁ : 0.4 mm 以下の場合 50%減少

D₁ : 0.5 mm 以下の場合 25%減少

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

1刃あたりの送り量

fz [mm]

$\varnothing D_1$ 0.40 - 1.00	$\varnothing D_1$ 1.00 - 1.50	$\varnothing D_1$ 1.50 - 3.00	$\varnothing D_1$ 3.00 - 5.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 7.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 10.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 14.00	$\varnothing D_1$ 14.00 - 16.00	$\varnothing D_1$ 16.00 - 20.00	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.10	0.06 - 0.11	0.07 - 0.14	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.07	0.06 - 0.08	0.07 - 0.10	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.13	0.06 - 0.14	0.07 - 0.15	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.13	0.06 - 0.14	0.07 - 0.15	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.13	0.06 - 0.14	0.07 - 0.15	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.13	0.06 - 0.14	0.07 - 0.15	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.13	0.06 - 0.14	0.07 - 0.15	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.13	0.06 - 0.14	0.07 - 0.15	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.07	0.06 - 0.08	0.07 - 0.10	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20	
0.006 - 0.015	0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20	
0.012 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20		
0.005 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.12	0.05 - 0.14	0.07 - 0.16	0.08 - 0.20		

コーティング適合一覧

被削材	TiAIN		DICUT		XIDUR		C-TOP	
	Hardness (HV0.05) 3'100	Temp. max 800°C	Hardness (HV0.05) 3'000	Temp. max 800°C	Hardness (HV0.05) 3'100	Temp. max 900°C	Hardness (HV0.05) 3'400	Temp. max 1'100°C
P 低合金鋼	600 N/mm ² 以下	○	○	○	○	○	◎	
P 低合金鋼	600 – 1500 N/mm ²	○	○	○	○	○	◎	
P 高合金鋼	700 – 1500 N/mm ²	○	○	○	○	○	◎	
H 高硬度鋼 50HRC以上		○				◎	◎	
M ステンレス	400 – 700 N/mm ²	○	◎	○	○	○	◎	
M ステンレス	800 N/mm ² 以上	○	○	○	○	○	◎	
K ネズミ鋳鉄 / パーライト鋳鉄	250 HB 以下	○	○	○	○	○		
K 合金鋳鉄 / 球状黒点鋳鉄	250 HB 以上	○	○	○	○	○		
K フェライト鋳鉄 / 可鍛鋳鉄		○	○	○	○	○		
S 特殊鋼 / 耐熱鋼	インコネル ハステロイ		○			◎	◎	
S チタン、チタン合金							○	
N 銅合金 / 真鍮 / 青銅								
N 純銅 / アルミニウム青銅	(CuAlFe) (Ampco)						○	
N アルミニウム合金	Si 8% 以下							
N アルミダイカスト	Si 8% 以上							
N グラファイト								
N 樹脂								
N CRFP								
N 金 / 銀							○	
N プラチナ								

✕ 不適合
 ○ 適合
 ◎ 最適

刻印加工 タップ加工

CUTINOX		DAC		DIXAL		DLC		DIAMOND		DINAC		DI-TOP	
Hardness (HV0.05)	Temp. max												
3'200	1'000°C	1'900	700°C	2'100	550°C	4'800	500°C	10'000	500°C	3'250	450°C	3'200	450°C
◎						×		×		◎		◎	
◎						×		×		◎			
◎						×		×		◎			
						×		×					
◎						×		×		◎			
◎						×		×		◎			
						×		×		○			
						×		×		○			
						×		×		○			
○						×		×					
						○				○			
		○		○		◎				○		◎	
		○		○		◎		○		○		◎	
		◎		◎		◎		○					
						○		◎					
								◎					
						○							
						○		◎					
						○		○		○			
						○		◎					